



Monsieur **Patrick GANDIL**  
 Directeur Général de la Direction Générale de l'Aviation Civile  
 Le 10/07/2011

**Relevés n° 50 et 51 pour 152 événements non conformes**

Monsieur le Directeur,

Vous voudrez bien enregistrer notre plainte concernant les événements précités, vérifiés notamment sur VITRAIL et répertoriés en annexe, à laquelle nous vous demandons de bien vouloir répondre.


AVEVY a continué à fortement renforcer son système de surveillance, utilisant des ressources, des compétences et des moyens nouveaux. Vous noterez en conséquence des plaintes supplémentaires pour manquements au respect du VPE d'arrivée en configuration ouest, de départ en configuration ouest, pour non respect du couvre-feu et pour l'utilisation abusive des inverseurs de poussée après 22 heures, à faire justifier par les compagnies aériennes (procédure AD2 LFPO ENV 2). Vous voudrez bien nous mettre en copie de ces justifications.

Pour assurer un meilleur suivi et une meilleure compréhension du mécanisme de surveillance des abus, nous nous sommes rapprochés de Madame P. LEMOYNE de FORGES, Présidente de l'ACNUSA, et de son collaborateur, Monsieur P. LEPOUTRE, au cours d'une première réunion en date du 9 juin 2010. Une seconde réunion, sous l'égide de la Présidente de l'ACNUSA et en présence de Messieurs P.-H. SCHMIT et P. TRASSART, s'est tenue le 19 octobre 2010. Lors de cette réunion, un protocole de transmission mensuelle de relevés par mail (en plus de la plainte trimestrielle envoyée par courrier recommandé) a été décidé et accepté par tous. Suite à la mutation de Monsieur SCHMIT, une troisième réunion s'est tenue dans les locaux de l'ACNUSA en date du 18 mai, avec Monsieur A. CROZAT, qui a accepté cette procédure. Une dernière réunion en date du 29 juin avec Messieurs CIPRIANI, CROZAT et RIOU a confirmé notre nouvelle coopération.

Dans l'attente de pouvoir lire vos réponses, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à notre considération distinguée.


  
 Le Président de la  
 Communauté de Val d'Yerres  
 Nicolas DUPONT-AIGNAN  
 Député-Maire de Yerres


  
 Le Vice Président de la  
 Communauté de Val d'Yerres  
 Laurent BÉTELLE  
 Sénateur-Maire de BRUNOY

  
 Le Vice Président de la  
 Communauté de Val d'Yerres  
 Daniel BESSE  
 Maire de Quincy-Sous-Sénart

Serge POINSOT  
 Maire de Vigneux-sur-Seine


  
 Le Vice Président de la  
 Communauté du Val d'Yerres  
 Alain GIRARD  
 Maire de Croissy

  
 Le Président de la  
 Communauté de Val d'Yerres  
 Christine SCELLE-MAURY  
 Maire d'Epinay-Sous-Sénart

  
 Le Vice Président de la  
 Communauté de Val d'Yerres  
 Romain COLAS  
 Maire de Boussy-Saint-Antoine

Gérard BOUTHIER  
 Président d'AVEVY



Le Maire  
  
 Jean-Marc JUBAULT

# Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine



Monsieur **Patrick GANDIL**  
Directeur Général de la Direction Générale de l'Aviation Civile  
Le 10/07/2011

## **Relevés n° 50 et 51 pour 152 évènements non conformes**

Monsieur le Directeur,

Vous voudrez bien enregistrer notre plainte concernant les évènements précités, vérifiés notamment sur VITRAIL et répertoriés en annexe, à laquelle nous vous demandons de bien vouloir répondre.

AVEVY a continué à fortement renforcer son système de surveillance, utilisant des ressources, des compétences et des moyens nouveaux. Vous noterez en conséquence des plaintes supplémentaires pour manquements au respect du VPE d'arrivée en configuration ouest, de départ en configuration ouest, pour non respect du couvre-feu et pour l'utilisation abusive des inverseurs de poussée après 22 heures, à faire justifier par les compagnies aériennes (procédure AD2 LFPO ENV 2). Vous voudrez bien nous mettre en copie de ces justifications.


Pour assurer un meilleur suivi et une meilleure compréhension du mécanisme de surveillance des abus, nous nous sommes rapprochés de Madame P. LEMOYNE de FORGES, Présidente de l'ACNUSA, et de son collaborateur, Monsieur P. LEPOUTRE, au cours d'une première réunion en date du 9 juin 2010. Une seconde réunion, sous l'égide de la Présidente de l'ACNUSA et en présence de Messieurs P.-H. SCHMIT et P. TRASSART, s'est tenue le 19 octobre 2010. Lors de cette réunion, un protocole de transmission mensuelle de relevés par mail (en plus de la plainte trimestrielle envoyée par courrier recommandé) a été décidé et accepté par tous. Suite à la mutation de Monsieur SCHMIT, une troisième réunion s'est tenue dans les locaux de l'ACNUSA en date du 18 mai, avec Monsieur A. CROZAT, qui a accepté cette procédure. Une dernière réunion en date du 29 juin avec Messieurs CIPRIANI, CROZAT et RIOU a confirmé notre nouvelle coopération.

Dans l'attente de pouvoir lire vos réponses, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à notre considération distinguée.

## Autres communes



Ville de Villeneuve-le-Roi



Monsieur **Patrick GANDIL**  
Directeur Général de la Direction Générale de l'Aviation Civile  
Le 10/07/2011

### Relevés n° 50 et 51 pour 152 évènements non conformes

Monsieur le Directeur,

Vous voudrez bien enregistrer notre plainte concernant les évènements précités, vérifiés notamment sur VITRAIL et répertoriés en annexe, à laquelle nous vous demandons de bien vouloir répondre.

AVEVY a continué à fortement renforcer son système de surveillance, utilisant des ressources, des compétences et des moyens nouveaux. Vous noterez en conséquence des plaintes supplémentaires pour manquements au respect du VPE d'arrivée en configuration ouest, de départ en configuration ouest, pour non respect du couvre-feu et pour l'utilisation abusive des inverseurs de poussée après 22 heures, à faire justifier par les compagnies aériennes (procédure AD2 LFPO ENV 2). Vous voudrez bien nous mettre en copie de ces justifications.

Pour assurer un meilleur suivi et une meilleure compréhension du mécanisme de surveillance des abus, nous nous sommes rapprochés de Madame P. LEMOYNE de FORGES, Présidente de l'ACNUSA, et de son collaborateur, Monsieur P. LEPOUTRE, au cours d'une première réunion en date du 9 juin 2010. Une seconde réunion, sous l'égide de la Présidente de l'ACNUSA et en présence de Messieurs P.-H. SCHMIT et P. TRASSART, s'est tenue le 19 octobre 2010. Lors de cette réunion, un protocole de transmission mensuelle de relevés par mail (en plus de la plainte trimestrielle envoyée par courrier recommandé) a été décidé et accepté par tous. Suite à la mutation de Monsieur SCHMIT, une troisième réunion s'est tenue dans les locaux de l'ACNUSA en date du 18 mai, avec Monsieur A. CROZAT, qui a accepté cette procédure. Une dernière réunion en date du 29 juin avec Messieurs CIPRIANI, CROZAT et RIOU a confirmé notre nouvelle coopération.

Dans l'attente de pouvoir lire vos réponses, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à notre considération distinguée.

Didier GONZALES  
Député du Val-de-Marne  
Maire de Villeneuve-le-Roi





Le 10 juillet 2011

En partenariat avec la Région



Réf : relevés Vitrail 50 et 51 (depuis déport)

Objet : relevé des 152 manquements vérifiés sur Vitrail, période du 01/01/2011 au 30/06/2011

N	Date	Heure	Ref Vitrail	Type	Manquement	Remarque	Altitude	
							en mètres	
1	20/01/2011	22h01	7513582	A320	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	540	
2	21//01/2011	21h21	7515937	B738	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	730	
3	31/01/20011	18h35	7536956	A321	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	690	
4	07/02/2011	6h04	7551024	B777	utilisation des inverseurs de flux	atterrissage QFU 26		
5	07/02/2011	6h11	7551032	B744	utilisation des inverseurs de flux	atterrissage QFU 26		
6	09/02/2011	9h08	7556115	A319	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	770	
7	11/02/2011	6h08	7560710	B777	utilisation des inverseurs de flux	atterrissage QFU 26		
8	18/02/2011	6h33	7576849	A343	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	930	
9	19/02/2011	8h19	7579348	A319	coupure VPE 08 après remise de gaz	atterrissage QFU 06	920	
10	19/02/2011	17H55	7580675	A320	déviaton caractérisée sud	décollage QFU 08	1295	
11	19/02/2011	18H58	7580775	A320	déviaton caractérisée sud	décollage QFU 08	1160	
12	19/02/2011	19H10	7580801	A319	déviaton caractérisée sud	décollage QFU 08	1670	
13	19/02/2011	20H54	7580956	A320	déviaton caractérisée sud	décollage QFU 08	1710	
14	28/02/2011	19h51	7601242	B763	Déviaton caractérisée sud	décollage 08	480	
15	01/03/2011	10H31	7602241	A321	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	760	remise gaz
16	01/03/2011	11h27	7602411	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	470	remise gaz
17	02/03/2011	10H11	7604670	A319	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	2100	
18	12/03/2011	15h45	7629210	A320	Déviaton caractérisée nord	atterrissage 26	750	
19	15/03/2011	10h56	7635146	B738	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	900	remise gaz
20	22/03/2011	16H59	7657520	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	700	remise gaz
21	24/03/2011	17h00	7657520	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	750	remise gaz
22	24/03/2011	22H05	7658314	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	560	remise gaz
23	25/03/2011	22H54	7660918	B738	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	890	remise gaz
24	26/03/2011	06H01	7661039	A333	Infraction reverses	atterrissage 26		
25	26/03/2011	22h25	7662819	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA		remise gaz
26	31/03/2011	20h41	7674869	A320	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 26	410	
27	31/03/2011	22h36	7675134	A319	Infraction reverses	atterrissage 26		
28	04/04/2011	23h03	7684539	A332	Infraction reverses	atterrissage 26		
29	05/04/2011	22h19	7687018	A319	Infraction reverses	atterrissage 26		
30	05/04/2011	22h45	7687049	A319	Infraction reverses	atterrissage 26		
31	06/04/2011	16h54	7688690	A319	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA		coupe le VPE 08
32	07/04/2011	23h33	7692244	B738	Non respect du couvre-feu	décollage QFU 24		
33	10/04/2011	8h31	7697445	A319	Déviaton caractérisée sud	décollage 08	910	
34	17/04/2011	19h43	7716341	B738	Déviaton caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	1100	coupe le VPE 08

**AVEVY : Association déclarée le 09/05/2001 et reconnue d'intérêt général en 2007**

Siège social et adresse postale: 15 rue Cambrelang 91330 YERRES

Tel : 01 69 48 10 01 Site : [www.avevy.com](http://www.avevy.com) Mail : [asso.avevy@free.fr](mailto:asso.avevy@free.fr)

35	18/04/2011	15h41	7718293	A321	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA		coupe le VPE 08
36	30/04/2011	13h48	7747548	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1249	
37	30/04/2011	14H06	7747602	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1333	
38	30/04/2011	15h03	7747738	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1370	
39	30/04/2011	15h04	7747741	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1700	
40	30/04/2011	15h35	7747790	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1400	
41	30/04/2011	15h37	7747792	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1350	
42	30/04/2011	15h39	7747795	B738	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1500	
43	30/04/2011	15h41	7747797	B777	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1325	
44	30/04/2011	16h09	7747851	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1442	
45	30/04/2011	16h35	7747919	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1333	
46	30/04/2011	17H04	7745979	A319	Déviation caractérisée sud	décollage QFU 06	2080	coupe le VPE 08
47	30/04/2011	17H09	7745987	A320	Déviation caractérisée sud	décollage QFU 06	1760	coupe le VPE 08
48	30/04/2011	17H10	7745989	A319	Déviation caractérisée sud	décollage QFU 06	678	coupe le VPE 08
49	30/04/2011	17H17	7748002	A320	Déviation caractérisée sud	décollage QFU 06	687	coupe le VPE 08
50	30/04/2011	17H23	7748018	A320	Déviation caractérisée sud	décollage QFU 06	1043	coupe le VPE 08
51	30/04/2011	17h29	7748028	B744	Déviation caractérisée sud	décollage 08	900	
52	30/04/2011	17h35	7747039	A321	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1120	
53	30/04/2011	17H49	7747062	B777	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1348	
54	30/04/2011	17h52	7747073	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1440	
55	30/04/2011	17h56	7748079	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1200	
56	30/04/2011	18H05	7748100	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1400	
57	30/04/2011	18h13	7748107	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1500	
58	01/05/2011	12H16	7749428	A332	Déviation caractérisée sud	décollage 08	900	route ouest
59	02/05/2011	6h20	7751074	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1250	route sud-est
60	02/05/2011	13h29	7752117	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	620	route est
61	02/05/2011	13H31	7752125	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1000	route est
62	02/05/2011	13h34	7752133	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1200	route sud-est
63	02/05/2011	14H16	7752257	B738	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1400	route est
64	02/05/2011	14H18	7752266	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1500	route est
65	02/05/2011	16h29	7752569	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1470	route sud-est
66	02/05/2011	16H34	7752579	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1700	route sud
67	02/05/2011	18H55	7752918	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1450	route sud-est
68	02/05/2011	19H04	7752951	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1400	route sud-est
69	03/05/2011	16H58	7755128	A320	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	1000	coupe le VPE 08
70	03/05/2011	23h40	7755998	A321	Infraction au couvre-feu	atterrissage 06		
71	04/05/2011	16h01	7757500	A319	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	600	coupe le VPE 08
72	05/05/2011	18h27	7760464	A321	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	770	coupe le VPE 08
73	05/05/2011	20H51	7760880	B738	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	760	coupe le VPE 08
74	06/05/2011	14h33	7762576	A310	Déviation caractérisée sud	décollage 08	1200	route sud-est
75	06/05/2011	15h31	7762638	A320	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	600	coupe le VPE 08
76	11/05/2011	8h24	7773831	A321	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	670	coupe le VPE 08
77	20/05/2011	19h52	7798714	A319	Déviation caractérisée ouest	décollage 24	730	
78	25/05/2011	10h03	7809451	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	510	route ouest
79	25/05/2011	10h19	7809496	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	502	route sud-est
80	25/05/2011	10h50	7809579	A321	Déviation caractérisée sud	décollage 08	495	route ouest
81	25/05/2011	11H07	7809621	A320	Déviation caractérisée sud	décollage 08	487	route sud
82	25/05/2011	11h24	7809671	A333	Déviation caractérisée sud	décollage 08	502	route ouest
83	25/05/2011	11H36	7809712	A319	Déviation caractérisée sud	décollage 08	502	route ouest
84	25/05/2011	22H17	7811349	B738	Déviation caractérisée sud	atterrissage 06 + TOGA	876	coupe le VPE 08
85	01/06/2011	10h17	7827369	A319	déviation caractérisée sud	décollage 06	1650	sud-ouest
86	04/06/2011	15h16	7835250	A320	déviation caractérisée sud	décollage 08	930	ouest
87	04/06/2011	15h43	7835293	A319	déviation caractérisée sud	décollage 08	1400	sud-ouest
88	04/06/2011	20h28	7835840	A320	déviation caractérisée sud	décollage 08	1330	sud-ouest
89	04/06/2011	21h18	7835912	B777	déviation caractérisée sud	décollage 06	1200	sud-est
90	04/06/2011	21h37	7835942	B738	déviation caractérisée sud	décollage 08	1360	ouest
91	04/06/2011	21h40	7835947	A321	déviation caractérisée sud	décollage 08	830	ouest

**AVEVY : Association déclarée le 09/05/2001 et reconnue d'intérêt général en 2007**

Siège social et adresse postale: 15 rue Cambrelang 91330 YERRES

Tel : 01 69 48 10 01 Site : [www.avevy.com](http://www.avevy.com) Mail : [asso.avevy@free.fr](mailto:asso.avevy@free.fr)

92	04/06/2011	21h43	7835949	B738	déviati on caractérisée sud puis nord	décollage 08	1250	nord
93	04/06/2011	21h45	7835952	B738	déviati on caractérisée sud	décollage 08	525	sud ouest
94	04/06/2011	22h12	7835987	B738	déviati on caractérisée nord	décollage 08	560	ouest
95	04/06/2011	22h27	7835997	B738	déviati on caractérisée nord	décollage 08	570	ouest
96	04/06/2011	22h45	7836016	B738	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1100	sud-est
97	04/06/2011	23h16	7836028	B738	déviati on caractérisée sud	décollage 08	890	sud-est
98	05/06/2011	9h43	7836478	B738	déviati on caractérisée nord	décollage 08	1150	sud-est
99	05/06/2011	23h31	7838469	A321	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
100	05/06/2011	23h31	7838510	A321	infraction au couvre-feu	décollage 24		
101	05/06/2011	23h32	7838512	A319	infraction au couvre-feu	décollage 24		
102	05/06/2011	23h33	7838483	A320	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
103	05/06/2011	23h34	7838487	A320	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
104	05/06/2011	23h36	7838496	B738	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
105	05/06/2011	23h36	7838514	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
106	05/06/2011	23h37	7838515	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
107	05/06/2011	23h38	7838489	A321	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
108	05/06/2011	23h38	7838520	B738	infraction au couvre-feu	décollage 24		
109	05/06/2011	23h40	7838480	A319	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
110	05/06/2011	23h40	7838522	B735	infraction au couvre-feu	décollage 24		
111	05/06/2011	23h41	7838502	B738	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
112	05/06/2011	23h42	7838516	B738	infraction au couvre-feu	décollage 24		
113	05/06/2011	23h43	7838492	B738	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
114	05/06/2011	23h45	7838500	B738	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
115	05/06/2011	23h45	7838525	A321	infraction au couvre-feu	décollage 24		
116	05/06/2011	23h46	7838526	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
117	05/06/2011	23h49	7838528	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
118	05/06/2011	23h50	7838529	B734	infraction au couvre-feu	décollage 24		
119	05/06/2011	23h54	7838530	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
120	05/06/2011	23h57	7838534	A321	infraction au couvre-feu	décollage 24		
121	05/06/2011	23h59	7838535	A321	infraction au couvre-feu	décollage 24		
122	06/06/2011	00h01	7838537	B738	infraction au couvre-feu	décollage 24		
123	06/06/2011	00h02	7838538	B738	infraction au couvre-feu	décollage 24		
124	06/06/2011	00h03	7838540	A320	infraction au couvre-feu	décollage 24		
125	06/06/2011	00h07	7838543	B738	infraction au couvre-feu	décollage 24		
126	06/06/2011	00h13	7838532	A319	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
127	06/06/2011	00h14	7838550	A319	infraction au couvre-feu	décollage 24		
128	06/06/2011	00h15	7838536	A321	infraction au couvre-feu	atterrissage 26		
129	07/06/2011	6h37	7841328	A319	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1030	ouest
130	07/06/2011	7h12	7841348	B777	déviati on caractérisée sud	remise de gaz 06	790	TOGA
131	07/06/2011	9h48	7841799	A321	déviati on caractérisée sud	décollage 08	830	sud ouest
132	07/06/2011	11h44	7842122	A320	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1250	sud ouest
133	07/06/2011	11h45	7842134	A320	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1280	sud ouest
134	07/06/2011	13h33	7842390	A319	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1615	ouest
135	07/06/2011	13h41	7842413	A320	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1310	ouest
136	07/06/2011	13h55	7842450	B752	déviati on caractérisée sud	décollage 08	1050	ouest
137	11/06/2011	23h32	7854154	B738	infraction au couvre-feu	décollage 08		ouest
138	18/06/2011	23h32	7871994	A321	infraction au couvre-feu	décollage 06		ouest
139	27/06/2011	23h32	7895862	B738	infraction au couvre-feu	décollage 08		nord-ouest
140	28/06/2011	21h36	7898343	A320	déviati on caractérisée est	décollage 24		sud
141	28/06/2011	21h48	7898372	B777	déviati on caractérisée est	décollage 24		sud
142	28/06/2011	22h18	7898437	A319	déviati on caractérisée ouest	décollage 24		ouest puis nord
	28/06/2011	22h17			atterrissage OK en 26	pas d'infraction		provenance sud
143	28/06/2011	22h21	7898406	A320	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	739	provenance sud
	28/06/2011	22h26			OK	pas d'infraction		provenance sud
	28/06/2011	22h28			OK	pas d'infraction		provenance sud
144	28/06/2011	22h33	7898405	A320	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	663	provenance sud
145	28/06/2011	22h36	7898438	A319	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	632	provenance sud

**AVEVY : Association déclarée le 09/05/2001 et reconnue d'intérêt général en 2007**

Siège social et adresse postale: 15 rue Cambrelang 91330 YERRES

Tel : 01 69 48 10 01 Site : [www.avevy.com](http://www.avevy.com) Mail : [asso.avevy@free.fr](mailto:asso.avevy@free.fr)

146	28/06/2011	22h40	7898443	A321	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	587	provenance sud
147	28/06/2011	22h44	7898448	B738	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	572	provenance sud
	28/06/2011	22h47			OK	pas d'infraction		provenance sud
	28/06/2011	22h50			OK	pas d'infraction		provenance sud
	28/06/2011	22h52			OK	pas d'infraction		provenance sud
148	28/06/2011	22h55	7898467	A321	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	549	provenance nord
	28/06/2011	22h56			OK	pas d'infraction		provenance sud
149	28/06/2011	22h57	7898458	A320	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	587	provenance sud
150	28/06/2011	22h59	7898471	B738	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	594	provenance sud
151	28/06/2011	23h07	7898488	B738	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	594	provenance sud
	28/06/2011	23h09			OK	pas d'infraction		provenance sud
152	28/06/2011	23h18	7898503	A321	franchissement limite latérale VPE 26	atterrissage 26	572	provenance sud

En vous remerciant de bien vouloir nous répondre sur tous ces évènements non conformes, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos meilleurs sentiments.

**Le président d'AVEVY, Gérard BOUTHIER**

**AVEVY : Association déclarée le 09/05/2001 et reconnue d'intérêt général en 2007**

Siège social et adresse postale: 15 rue Cambrelang 91330 YERRES

Tel : 01 69 48 10 01 Site : [www.avevy.com](http://www.avevy.com) Mail : [asso.avevy@free.fr](mailto:asso.avevy@free.fr)